

Wymagania minimalne dla urządzeń wielofunkcyjnych

1. Drukowanie, kopiowanie, skanowanie, fax
2. Format A4
3. Technologia druku – laserowy c/b
4. Zintegrowany wkład drukujący (bęben + toner)
5. Automatyczne drukowanie dwustronne
6. Automatyczny podajnik dokumentów
7. Dostosowane do pracy w sieci (Ethernet 100Base-TX)
8. Skanowanie w kolorze do folderów sieciowych
9. Fax

Marek Bińkowski